



CITROEN
JUMPER

PEUGEOT
BOXER



FIAT
DUCATO

05/1994 - 06/2006

Cat. No. C/005




e20

e20*94/20*0854*00




D = 12,49kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$



IMIOLA HAK-POL
96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND
tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29
e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A



PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm




Śruba M12x40-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer

Nakrętka M16 ; Nut
Podkł. spręż. 16,3 ; Spring Washer
Podkł. okr. 17,0 ; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Nakrętka M12 ; Nut
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Śruba M12x50-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer




Śruba M12x40-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Śruba M16x45-8.8 ; Bolt

Śruba M10x25-8.8 ; Bolt
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer
Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Nakrętka M10 ; Nut

	A	x1		M16x45	2
	B	x1		M12x50	1
	C	x1		M12x40	12
	D	x1		M10x25	1
	E	x1		M16	2
	F	x1		M12	13
	G	x1		M10	1
				Ø36x Ø13x 3	6
				Ø30x Ø10,5x 3	1
				17	2
				13	7
				16,3	2
				12,2	13
				10,2	1





- Odkręcić z lewej strony śrubę mocowania resoru (M16). W miejscu tym przykręcić śrubą M16 element haka E (pkt 7).
- Do elementu haka E dokręcić belkę haka A śrubami M12x40 8.8 (pkt 4). Poprzez ucho holownicze przykręcić do samochodu belkę haka A śrubą M12x50 8.8 stosując nakładkę F (pkt 3).
- Poprzez technologiczne otwory w podwoziu przykręcić do samochodu belkę haka A śrubami M12x40 8.8 stosując podkładki (pkt 2).
- Poprzez technologiczne otwory w podwoziu przykręcić do samochodu elementy haka C i D śrubami M12x40 8.8 stosując podkładki (pkt 6), wg rys.
- Do elementów haka C i D dokręcić belkę haka A śrubami M12x40 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the spring fitting bolt M16 from the left side. Screw the element E with bolt M16 in this place (point 7).
- Screw the main bar A to the element E with bolts M12x40 8.8 (point 4). Screw the main bar A to the car, through the towing eye, with bolt M12x50 8.8 using plate F (point 3).
- Screw the main bar A to the car, through the technological holes in the chassis, with bolts M12x40 8.8 using washers (point 2).
- Screw the elements C and D to the car, through the technological holes in the chassis, with bolts M12x40 8.8 using plate (point 6), according to the drawing.
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

- Dévisser le boulon gauche de fixation du ressort (M16), A cet endroit visser le crochet E (point 7) par le boulon,
- Serrer la traverse de crochet A aux éléments E par des boulons M12x40 8.8 (point 4), Visser la traverse de crochet A à travers le crochet par le boulon M12x50 8.8 en utilisant le couvre-joint F (point 3),
- Visser la traverse de crochet A à travers les ouvertures de châssis de voiture par les boulons M12x40 8.8 en utilisant les rondelles (point 2),
- Visser les éléments de crochet C et D à travers les ouvertures de châssis de voiture par les boulons M12x40 8.8 en utilisant les rondelles (point 6) selon croquis,
- Serrer la traverse de crochet A aux éléments C et D par de boulons M12x40 8.8 (point 1),
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique,
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau,
- Raccorder le circuit électrique.

- Von der linken Seite eine Fahrzeugfeder Befestigungsschraube (M16) abschrauben.
- An das Tragteil E, den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 (Punkt 4) festschrauben. Durch die Abschleppöse, den Querbalken A mit der Schraube M12x50 8.8 mit der Anwendung von Aufsatz F (Punkt 3) an den Wagen anschrauben.
- Durch die vom Werk aus im Fahrgestell vorhandenen Öffnungen, den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 8.8, mit den Unterlegscheiben (Punkt 2) an den Wagen anschrauben.
- Durch die vom Werk aus im Fahrgestell vorhandenen Öffnungen die Tragteile C und D mit den Schrauben M12x40 8.8 mit den Unterlegscheiben (Punkt 6) nach der Zeichnung an den Wagen anschrauben.
- An die Tragteile C und D den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 1) festschrauben.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festschrauben.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Desatornille el perno de ajuste del resorte M16 del lado izquierdo. Atornille el elemento E con el perno M16 en este lugar (punto 7).
- Atornille la barra principal A al elemento E con tornillos M12x40 8.8 (punto 4). Atornille la barra principal A al automóvil, a través de la argolla de remolque, con el perno M12x50 8.8 utilizando la placa F (punto 3).
- Atornillar la barra principal A al coche, a través de los orificios tecnológicos del chasis, con tornillos M12x40 8.8 mediante arandelas (punto 2).
- Atornillar los elementos C y D al coche, a través de los orificios tecnológicos del chasis, con tornillos M12x40 8.8 mediante placa (punto 6), según plano
- Fijar el gancho A a los elementos C y D con tornillos M12x40 8.8 (punto 1).
- Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M16x45 8.8
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Conectar la instalación eléctrica.





M12x40 x2



12,2 x2



Ø36xØ13x3 x2






M12x40 x2



12,2 x2



Ø36xØ13x3 x2



M12x40 x2

12,2 x2

Ø36xØ13x3 x2x2

M12 x2

M12x40 x4






12,2 x4



13 x4



M12 x4




M12x50 x1





12,2 x1






13 x1







- M12x40 x2
- 12,2 x2
- 13 x2
- M12 x2



- M10x25 x1
- 10,2 x1
- Ø30xØ10,5x3 x1
- M10 x1



- M16x45 x2
- 16,3 x2
- 17 x2
- M16 x2